



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14735-2020-7-Т

периодического технического освидетельствования лифта

20 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14735

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.1

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.
4	Отсутствует блок аварийного растормаживания лебёдки.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

5	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.
---	---	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Устранить нерегламентированную вытяжку каната ограничителя скорости
4. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь ЭО»	Испытательный центр ООО «Русь ЭО» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41				

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14735


подпись /Качановский Р.И./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


подпись /Иванов Ю.В./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14734-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

20 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14734

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.1

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.
4	Отсутствует блок аварийного растормаживания лебёдки.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

5	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.
---	---	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

000 «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а	подпись проверена и верна штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
№ 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности		


С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14734


подпись /Качановский Р.И./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


подпись /Иванов Ю.В./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N15021-2020-7-T периодического технического освидетельствования лифта

20 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N15021

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.1

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.
4	Отсутствует блок аварийного растормаживания лебёдки.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

5	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.
---	---	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41			

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N15021


подпись /Качановский Р.И./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


подпись /Иванов Ю.В./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14736-2020-7-Т

периодического технического освидетельствования лифта

20 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14736

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.2

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

4	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.
---	---	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности <i>Корякин И.Т.</i>	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41			

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14736

Р.И. Качановский
подпись /Качановский Р.И./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

Ю.В. Иванов
подпись /Иванов Ю.В./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14737-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

20 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14737

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.2

Представитель заказчика: техник-смотритель Какчановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

4	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.
---	---	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41			

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14737


подпись /Какчановский Р.И./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


подпись /Иванов Ю.В./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14749-2020-7-Т

периодического технического освидетельствования лифта

21 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14749

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.3

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванолв Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

4	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 20 августа 2020 г.
---	---	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации


1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а
Специалист № 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности  (штамп, подпись)

подпись проверена и верна **Корякин И.Т.**
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14749


подпись /Качановский Р.И./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


подпись /Иванов Ю.В./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14744-2020-7-Т

периодического технического освидетельствования лифта

21 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14744

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.4

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

4	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 20 августа 2020 г.
---	---	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

ООО «Русь 30» Специалист № 41	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
--	---	--	---------------------------------

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14744


 подпись _____ /Качановский Р.И./
 ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


 подпись _____ /Иванов Ю.В./
 ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14745-2020-7-Т

периодического технического освидетельствования лифта

21 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14745

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.4

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

4	Некорректное положение тяговых ремней (канатов) на направляющих валах (шкивах) подвески кабины лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 20 августа 2020 г.
5	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 20 августа 2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41			

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14745


 подпись /Качановский Р.И./
 ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


 подпись /Иванов Ю.В./
 ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14746-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

21 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14746

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.5

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

4	Расстояние от рабочей поверхности буфера противовеса до поверхности, контактирующей с буфером 500 мм.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Монтажный (установочный) чертеж	До 20 августа 2020 г.
5	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 20 августа 2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса
4. Устранить нерегламентированную вытяжку каната ограничителя скорости

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41			

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14746

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14747-2020-7-Т

периодического технического освидетельствования лифта

21 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14747

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.1 п.5

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 19 августа 2020 г.
2	Отсутствует замок на люке для производства ремонтных работ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.8	До 19 августа 2020 г.
3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 19 августа 2020 г.

4	Суммарный торцевой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 4 мм, что не отвечает установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 20 августа 2020 г.
---	--	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41				

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14747

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14731-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

22 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14731

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.1Б

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 21 августа 2020 г.
2	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
3	Некорректное положение тяговых ремней (канатов) на направляющих валах (шкивах) подвески кабины лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г. Вести наблюдение.

4	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
---	--	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41			

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14731

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14730-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

22 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14730

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.1А

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 21 августа 2020 г.
2	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
3	Некорректное положение тяговых ремней (канатов) на направляющих валах (шкивах) подвески кабины лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г. Вести наблюдение.

4	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
---	--	--	-----------------------

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41			

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14730

 **/Качановский Р.И./**
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 **/Иванов Ю.В./**
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N15019-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

22 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N15019

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.1В

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 21 августа 2020 г.
2	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей бабмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.

3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
---	---	---	--------------------------

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации


1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист

ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 15А	Подпись проверена и верна	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
№ 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности		

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N15019

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14732-2020-7-Т периодического технического освидетельствования лифта

22 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт"; проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14732

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.2А

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	<i>В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 21 августа 2020 г.</i>
2	<i>Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 21 августа 2020 г.</i>

3	Износ нижних упоров («башибачков») дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
4	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 21 августа 2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист

ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а
№ 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

подпись проверена
и верна
(штамп, подпись)

Корякин И.Т.
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14732

[Подпись]

подпись

/Качановский Р.И./

ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

[Подпись]

подпись

/Иванов Ю.В./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14733-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

22 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14733

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.2Б

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
2	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей бабмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.

3	Износ нижних упоров («башмачков») дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
4	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 21 августа 2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации


1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист

ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
№ 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности		

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14733

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N15020-2020-7-Т периодического технического освидетельствования лифта

22 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N15020

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.2В

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 21 августа 2020 г.
2	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.

3	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г.
4	Некорректное положение тяговых ремней (канатов) на направляющих валах (шкивах) подвески кабины лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 21 августа 2020 г. Вести наблюдение.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности <i>Корякин И.Т.</i> подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41		

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N15020

М.И. Качановский /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

М.И. Иванов /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14740-2020-7-T периодического технического освидетельствования лифта

23 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14740

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.3А

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 22 августа 2020 г.
2	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14741-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

23 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14741

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.3Б

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 22 августа 2020 г.
2	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.

3	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.
4	Отсутствует блок аварийного растормаживания лебёдки. Отсутствует блок аварийного растормаживания лебёдки.	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (2), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации


1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист

ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
№ 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности		

С результатами технического освидетельствования ознакомлены.

представитель владельца лифта E2N14741


подпись /Качановский Р.И./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации


подпись /Иванов Ю.В./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14738-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

23 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14738

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.4А

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 22 августа 2020 г.
2	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.

3	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.
4	Износ нижних упоров («башмачков») дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист

ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а
№ 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности <i>Коряков</i>

подпись проверена
и верна
(штамп, подпись)

Корякин И.Т.
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14738

М.И.И.
подпись

/Качановский Р.И./
ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

Иванов
подпись

/Иванов Ю.В./
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14739-2020-7-Т

периодического технического освидетельствования лифта

23 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14739

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.4Б

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	<i>В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 22 августа 2020 г.</i>
2	<i>Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 22 августа 2020 г.</i>

3	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 22 августа 2020 г.
---	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист


ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а
№ 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

подпись проверена
и верна
(штамп, подпись)

Корякин И.Т.
(Ф.И.О.)


С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14739

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14742-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

23 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14742

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.5А

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 22 августа 2020 г.
2	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.

3	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.
4	Износ нижних упоров («башмачков») дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41				

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14742

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14743-2020-7-Т

периодического технического освидетельствования лифта

23 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14743

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.5Б

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.
2	Зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (з), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.

3	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 22 августа 2020 г.
---	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.


Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист	ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности	подпись проверена и верна (штамп, подпись)	Корякин И.Т. (Ф.И.О.)
	№ 41			


С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14743

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



Испытательный центр ООО «Русь ЭО»

Москва, ул. 15-я Парковая, д. 8, офис.408.
тел. +7 (977) 643-00-08; e-mail: info@rus-eo.ru;
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.27ЛФ39.

АКТ № E2N14748-2020-7-T

периодического технического освидетельствования лифта

23 июля 2020 г.

Мною, специалистом ООО «Русь ЭО» Корякиным И.Т. в присутствии представителя заказчика Товарищество собственников недвижимости "Холмы" и представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "Юг-Лифт", проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Учетный №:

Заводской №: E2N14748

Регистрационный № (по старой базе Ростехнадзора):

Адрес установки: г.Видное, Олимпийская, 1 к.2 п.6А

Представитель заказчика: техник-смотритель Качановский Р.И.

Представитель специализированной организации: начальник участка по лифтам Иванов Ю.В.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	<i>В машинном помещении отсутствуют диэлектрические коврики</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.4.10, п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 22 августа 2020 г.</i>
2	<i>Зазор между рабочими поверхностями вкладышей бабмаков кабины и направляющей 5 мм, что не соответствует установленным требованиям</i>	<i>ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации</i>	<i>До 22 августа 2020 г.</i>

3	Износ нижних упоров («башибачков») дверей кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.4.3 (г), Руководство по эксплуатации	До 22 августа 2020 г.
4	Не предъявлен паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.9.3	До 22 августа 2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
3. Убрать масло из маслосборников под направляющими кабины и противовеса

Специалист

ООО «Русь 30»	Испытательный центр ООО «Русь 30» г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10-а
№ 41	Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

подпись, проверена
и верна
(штамп, подпись)

Корякин И.Т.
(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта E2N14748

 /Качановский Р.И./
подпись ФИО

Оригинал акта ПТО получил:

представитель специализированной организации

 /Иванов Ю.В./
подпись ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.